

Прокуратура Игринского района провела проверку исполнения законодательства в сфере пожарной деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики».

В ходе проверки источника наружного противопожарного водоснабжения в территориальном отделе «Лонки-Ворцынский», проведенной прокуратурой Игринского района с привлечением специалиста ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов, выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации указанного объекта.

В ходе проверки источника наружного противопожарного водоснабжения в ТО «Лонки-Ворцынский», установлено, что в нарушение требований Правил пожарный гидрант, расположенный по адресу: д. Порвай, ул. Порвайская, д. 14, не очищен от снега, органами местного самоуправления не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного противопожарного водоснабжения: естественный водоисточник (пруд) не обеспечен площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя муниципального образования внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.