

Прокуратурой Игринского района Удмуртской Республики проведена проверка соблюдения требований пожарного законодательства с привлечением специалиста ОНД и ПР Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов в деятельности Чутырской амбулатории БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР».

В ходе проверки установлено, что в здании Чутырской амбулатории БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР», руководителем организации не обеспечено наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, выполненных с применением светоотражающих поверхностей, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, расположенной на северо-восточной стене здания, на объекте установлены огнетушители с истекшим сроком службы, не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (отсутствует конструктивная огнезащита несущих металлических конструкций лестницы, отверстия в противопожарных преградах, через которые проложены электропровода, не заделаны негорючими материалами (стена между лестничной клеткой и вторым этажом здания), не организованы работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты.

Выявленные нарушения требований противопожарного законодательства в деятельности БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР» нарушают права граждан на охрану их жизни и здоровья, препятствуют его сохранению и укреплению, в том числе ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, находящихся в Чутырской амбулатории.

В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Исполнение требований, указанных в представлении об устранении нарушений законодательства, находится на контроле прокуратуры Игринского района.