

Администрация Игринского района Удмуртской Республики

ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Игринского района

п. Игра

от 20 мая 2013 года

Председательствующий

Глава Администрации МО «Игринский район» – председателя КЧС и ОПБ –
Первошников П.И.

Присутствовали Члены комиссии:

1. Платонов Дмитрий Борисович - Начальник отдела по делам ГО и ЧС;
2. Дорофеев Андрей Алексеевич - Начальник ПЧ-31;
3. Широбокова Любовь Николаевна - Начальник метеостанции «Игра»;
4. Шевчук Сергей Николаевич - Начальник 1-го филиала ФБУ – в\ч 96133;
5. Аржевитин Виктор Александрович - Начальник ТОУ Роспотребнадзора УР в п.Игра;
6. Поздеева Надежда Павловна - Главный врач МУЗ «Игринская ЦРБ»;
7. Протопопов Лев Александрович - Начальник управления финансов;
8. Глок Александр Владимирович - Руководитель ГУ УР «Игринское лесничество»;
9. Гусев Сергей Иванович - Директор ООО «Игринская энергетическая компания»;
10. Лоскутов Андрей Михайлович - Руководитель Игринского ЛТЦ Воткинского МУЭС;
11. Лекомцев Олег Владимирович - Руководитель Игринского филиала ОАО «Удмуртавтотранс»;
12. Соловьева Ольга Александровна - Начальник Управления сельского хозяйства заместитель;
13. Кирилов Николай Викторович – Начальник ОП МВД РФ «Игринское»;
14. Зонов Олег Николаевич – глава МО «Игринское»;
15. Винокуров Виктор Викторович – начальник ОКС и ЖКХ;

Приглашенные: начальник управления образования Даутова С.Д, директор МБУ «КЦСОН» Веретенникова Л.М.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О противопожарном состоянии социально – значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей. (Наговицын И.В.)
2. Об оказании финансовой помощи в ремонте кровли на хоккейной площадке МБУ СК «Витязь».

Ход заседания

По первому вопросу выступил Наговицын И.В.

В период с 28 апреля по 04 мая 2013 года сотрудниками ОНД Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов, пожарной части №31 проведены профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей.

В шести учреждениях образования круглосуточно проживают дети. Два объекта расположены в деревянных зданиях: пришкольный интернат МБОУ Игринская СОШ №1 и МБОУ Чутырская СОШ. При этом интернат СОШ №1 расположен в 2-х этажном здании.

При проведении проверок установлено:

1. МКОУ «Факельский детский дом» (28.04.2013г):

- Двери эвакуационных выходов, в период нахождения детей в здании, закрыты на замки. Ключи от эвакуационных выходов находились у разных ответственных лиц. На ключах отсутствуют бирки с нумерацией эвакуационных выходов.

- Не весь обслуживающий персонал обеспечен средствами защиты органов дыхания.

- Обслуживающий персонал плохо знает свои обязанности на случай возникновения пожара.

- пожарный водоем, имеющийся на территории учреждения, заполнен водой наполовину.

2. МБОУ Большепургинская СОШ (29.04.2013).

- При проведении эвакуации учащихся из здания дверь эвакуационного выхода не была открыта из-за отсутствия ключа.

- Обслуживающий персонал плохо знает свои обязанности на случай возникновения пожара.

- Пожарный водоем, имеющийся на территории школы, заполнен водой наполовину.

3. МКС(К)ОУ «Зуринская школа-интернат» (29.04.2013):

Обслуживающий персонал не готов к организации эвакуации и проведению работ по тушению пожара в случае возникновения пожара.

4. МБОУ Новозятцинская СОШ (30.04.2013):

Обслуживающий персонал не обеспечен средствами защиты органов дыхания.

5. МБОУ Чутырская СОШ (30.04.2013г)

- Система оповещения о пожаре в здании неисправна.
- В помещениях для проживания детей допускается эксплуатация электронагревательных приборов (утюгов).
- В здании отсутствует стационарный телефон. Связь с объектом осуществляется только через сотовую связь.
- Обслуживающий персонал плохо знает свои обязанности на случай возникновения пожара: не знают порядок использования средств защиты органов дыхания и применения системы оповещения о пожаре.

В МБУ «КЦСОН» два объекта с круглосуточным пребыванием людей: специальный жилой дом в с.Малягурт и реабилитационный центр в с.Менил. Оба объекта находятся в зданиях с низкой устойчивостью к пожарам. При проведении проверок установлено:

центр реабилитации в с.Менил (28.04.2013г):

- В помещении электроцитовой допускается сушка белья.
- В комнатах для проживания допускается эксплуатация электронагревательных приборов (чайников).
- С персоналом не проведены практические тренировки по эвакуации.
- Пожарный водоем, расположенный на расстоянии 20 метров от здания, водой не заполнен.

В МБУЗ «Игринская ЦРБ» 6 объектов с ночным пребыванием людей, 3 из них расположены в деревянных зданиях: инфекционное отделение в п.Игра и два корпуса санатория «Ромашка» в с.Зура. Проверки проведены 29.04.2013г и 02.05.2013г. При проверке объектов МБУЗ «Игринская ЦРБ» установлено:

- Практические тренировки с персоналом по эвакуации, с периодичностью 1 раз в полугодие, не проводятся.
- Не проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
- Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в учреждениях, мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума не обучены.
- Обслуживающий персонал плохо знает свои обязанности в случае возникновения пожара: не знают порядок использования средств защиты органов дыхания и применения системы оповещения о пожаре.
- Двери эвакуационных выход из здания в ночное время закрыты на замки.

По первому вопросу решили:

1. Руководителям объектов с ночным пребыванием людей:

- проверить наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, по действиям персонала при эвакуации, в том числе в ночное время, и провести внеплановые инструктажи с персоналом;
- в срок до 30.05.2013 года провести тренировки персонала по эвакуации в ночное время. Далее проводить такие тренировки 1 раз в полугодие;
- провести проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, аварийного и эвакуационного освещения, систем передачи сигналов о срабатывании АПС в пожарную часть) с привлечением обслуживающих организаций, наличия исправной прямой телефонной связи с подразделениями пожарной охраны, содержания путей эвакуации, эвакуационных выходов, электрооборудования, обеспеченности зданий первичными средствами пожаротушения и водоисточниками для целей наружного пожаротушения; содержания территорий;
- обеспечить прохождение руководителями и персоналом учреждений соответствующего обучения мерам пожарной безопасности, в порядке, установленном нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. Особое внимание обратить на требования п. 13 «Правил противопожарного режима в РФ» в части организации подготовки персонала к действиям по эвакуации людей, относящихся к маломобильным группам населения;
- обеспечить персонал объектов СИЗОД, электрическими фонарями (из расчета не менее на 1 работника), а также носилками для эвакуации больных, не способных передвигаться самостоятельно (из расчета 1 на 5 пациентов);

2. Первому заместителю главы администрации МО «Игринский район» Чураковой Т.Ю. направить в адрес вышестоящих органов исполнительной власти, предложения по увеличению штатной численности обслуживающего персонала объектов для эвакуации людей (в первую очередь маломобильных групп населения) в ночное время, необходимого финансирования на выполнение противопожарных мероприятий, перевода учреждений в здания с более высокой степенью огнестойкости.

По первому вопросу выступил Ипатов В.Н.

2 мая 2013 года в результате сильного порыва ветра на крыше подсобных помещений хоккейной коробки МБУ СК «Витязь» произошел прогиб профильного покрытия на площади 55 кв.м., в связи с чем необходимо провести ремонтные работы по укреплению деревянной решетки и замене профильного железа на общую сумму 29 тыс. рублей. Сам СК «Витязь» такими средствами не располагает.

По второму вопросу решили:

1. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС подготовить проект распоряжения о выделении МБУ СК «Витязь» 29 тыс. рублей из резервного фонда Администрации района на ликвидацию чрезвычайной ситуации, а именно ремонт кровли.
2. Директору МБУ СК «Витязь» к исходу 22 мая представить в Администрацию района необходимый комплект документов.

Председатель КЧС и ОПБ
МО «Игринский район»

П.И.Перевощиков

Протокол вел

Д.Б.Платонов